


## ERRATUM : Sensor Espio version 2011

Cher client,

Une erreur s'est glissée dans la notice d'utilisation de l'alarme « Sensor Espio » à la page 2 sur le contenu de l'emballage.

Les pièces 3 et 5, soit respectivement le « **Support de Fixation "bassin existant"** » et la « **Protection de caoutchouc "bassin existant"** » **ne sont plus fournies avec les alarmes et ne sont plus disponibles.**

La pièce de remplacement est désormais un « **T** » à **coller sur la paroi du bassin** se trouvant directement à l'arrière de l'alarme pour une installation rapide du système de protection.



Merci de votre compréhension.

Bien sincèrement,

L'équipe Maytronics.